



FUJITECOM 2000

Fonctionnalités
(Version 3.00c)

Ref : 09010

Logiciel de suivi
sensitométrique



- ✓ Ergonomie conviviale
 - Les saisies de mesures, de références et de commentaires sont intuitifs
 - **Visualisation** du parc de machines ou de sites par "arborescence"
 - Communication des données **entre plusieurs sites ou groupes de sites**
 - **Echange de commentaires** entre le site maître et le site distant
 - **Communications par Internet**, réseau, modem, fax facilement paramétrables
- ✓ Communication puissante
- ✓ Graphiques linéaires précis et complets
 - Graphique personnalisable (axes, épaisseurs des tracés...)
 - Visualisation directe des valeurs de résultats
 - Mention directe des commentaires pour chaque mesure
- ✓ Graphiques trilineaires puissants
 - Affichage multiplage
 - **Zoom pour visualisation détaillée**
 - Histogramme associé de densité par couleur
 - Visualisation de dominante
- ✓ Gestion optimisée des incidents.
 - **Tri multicritères des mesures** (hors normes sur la dernière mesure, pourcentage de hors normes sur plusieurs mesures,...)
- ✓ Listes de mesures simples et claires
 - Listes claires avec visualisation du statut qualité et des commentaires
- ✓ Paramètres chimiques
 - Saisie et visualisation de pH, densité...
 - Paramétrage libre des densitomètres
 - **Exportation des données vers un tableur** ou un gestionnaire de base de données
 - **Personnalisation possible des rapports** et impression de graphiques sous éditeur HTML
 - Existence de niveaux hiérarchiques d'utilisation
- ✓ Logiciel ouvert
 - Possibilité de réaliser un monitoring d'une chaîne de sites.
- ✓ Gestion de plusieurs sites distincts.
- ✓ Conception nouvelle
 - Structure 32 bits
 - Installation automatisée sur CD

Configuration minimale recommandée pour l'ordinateur :

Windows XP 512 Mo de RAM	2 ports série 1 modem pour Internet (ou routeur)
-----------------------------	--